

RAY (レイ)
取扱方法です。

AC/DCコンバーターを
12V赤矢印で使用します。
最初は、本体スイッチを
OFFにしておいてください。



赤い丸ジャックに
コネクターを入れてください。

AC/DCコンバーターを
ACコンセント・延長ケーブル等に差し込んで通電の用意をしてください。



本体のスイッチを
ONにしますと
ファンが回転します。
回転時は、上部の隙間に
手などを入れないで
ください。



フレイをセットして
ください。円形の細
かい網が下になります。
円錐フレイが上で重なり
ます。

焙煎機を網に向けて
豆を入れてください。
本体スイッチは直前で
ONにしてファンを回転
させてください。

焙煎豆をスプーン等で
攪拌して、空気を入れて
チャフを落としてください。
数分にて温度が下がります。
下がるまでは、手袋をお使い
ください。

